

令和7年度 各認定こども園等における移動経路上の改善要望 対策内容一覧

No.	施設名	場所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策結果 対策年度
1	みょうけん幼稚園	交野市妙見坂7-2-2 みょうけん幼稚園前 道路	園前の道路を速度を落とさず走る車が多く、危険がある。標識も分かりにくい。	北側進行方向に路面標示「とび出し注意」を設置した。 老朽化した速度20標識を更改し、園北側丁字路に設置されている「ここまで」「ここから」の補助標識が、「速度20区間終了」との誤解を招きかねないため撤去した。	交野市 交野警察署	○路面標示新設 令和7年度対策済み ○標識の更改・取り外し 令和7年度対策済み
2	あさひ認定こども園	交野市星田駅東自転車駐 車駐車場の出入り口 前の溝	道が狭いため、車やバイクとすれ違う時などに端に寄った時、園児が溝に落ちる事があり危険がある。	交野市星田駅東自転車駐車場の出入り口前の側溝の蓋掛けを設置する。	交野市	令和8年度対策予定
3	わかばこども園	交野市私部1-22-1 園前道路	毎日園児たちが散歩の際に通過する横断歩道で、停止・徐行しない車両があり危険である。また、横断歩道の薄くなっているところがある。	当該交差点に路面標示として、交差点マーク「+」に加え、従道路に対し指導停止線及び「注意」を設置する。また、ガードレール内の電柱に「子ども飛び出し注意」のターポリンを設置した。 当該横断歩道は、一部標示が薄れている箇所があるものの、優先的に塗り直しが必要な状態ではないため、現時点では更改しない。今後も継続的に視認性を確認し、段階的に更改する。	交野市 交野警察署	○路面標示新設 令和7年度対策済み ○ターポリン新設・更改 令和7年度対策済み ○横断歩道更改 現時点で対策不可
4	ひかりの子幼稚園	正門前の道路	現在設置されている路面表示が摩耗しており、視認性が低下している。また、車道とグリーンベルトの区切りを示す白線が摩耗して、一部不明瞭になっている。	現在設置されている「とび出し注意」の路面表示の塗り直しを行い、車道とグリーンベルトの区切りを示す白線についても引き直しを行った。	交野市	令和7年度対策済み
5	倉治こども園	交野市倉治1-1-1 12付近 園前道路	府道枚方大和郡山線は交通量が多く、園の前でも速度を落とさず走る車が多いため、園児の移動経路として危険がある。また、路面標示が薄くなっている部分がある。	府道枚方大和郡山線の倉治公民館入り口前と園舎東側の三叉路に「キッズゾーン」の設置を行った。 「速度落せ」の標示と外側線が薄くなっている部分は引き直しを行った。	交野市 枚方土木事務所	令和7年度対策済み

令和7年度 各認定こども園等における移動経路上の改善要望 対策内容一覧

No.	施設名	場所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策結果 対策年度
6	交野 保育園	交野市松塚2付近 (第2グラウンドに 行くまでの橋)	橋に園児が通れる程の隙間があり、危険がある。	高欄部の開口部（柵と柵の隙間）を塞ぐ工事を実施した。	交野市	令和7年度対策済み
7	交野 保育園	免除川沿い遊歩道	遊歩道の並木の後ろがすぐに川なので危険がある。	転落の危険性のある隙間について、令和7年度中に植栽及び柵で埋めた。	交野市	令和7年度対策済み
8	交野 保育園	松塚公園 交野市松塚1-9	公園の周りが白い柵と植込で囲われているが、1か所（ブランコの近く）に柵と植込が無く空いており、園児が出ていってしまう恐れがあるため危険である。	植込（低木）と重なる既存の白い柵の、植込のない部分への移設を実施する。	交野市	令和8年度対策予定
9	交野 保育園	免除川沿い遊歩道入 口	遊歩道入口付近にある溝に蓋がされているが、たまに蓋がずれていて、蓋と蓋の間に隙間ができることがあり、園児が落ちてしまう危険性がある。	蓋の点検を行い、裏側の滑り止め等を確認した。	枚方土木事務所	令和7年度対策済み
10	交野 保育園	郡津駅踏切付近	踏切近くに横断歩道が無く、ロータリーの花壇側から踏切側に渡ることが難しい。歩道を明確にして欲しい。	歩行者空間を確保するための側線の延長を令和7年度中に実施し、ポストコーンを令和8年度に設置する予定。	交野市	○側線の延長 令和7年度対策済み ○ポストコーン設置 令和8年度対策予定
11	交野 保育園	郡津駅踏切横の駐輪 場前の歩道	ガードレールが少ししかなく、踏切を渡る時に安全に歩けない。	バス停もあり、歩車分離の必要性があることから、バス停付近においても、ポストコーンを令和8年度に設置する予定。	交野市	令和8年度対策予定