


★対策箇所図 みょうけん幼稚園（令和7年度要望）



No.1
【内容】
園前の道路を速度を落とさず走る車が多く、危険がある。標識も分かりにくい。
【対応】
路面標示「とび出し注意」を設置。老朽化した速度20標識を更改。

 : 対策箇所



★対策箇所図 わかばこども園（令和7年度要望）

 : 対策箇所

No.3
【内容】
横断歩道で、停止・徐行しない車両があり危険
【対応】
路面標示として、交差点マーク「+」に加え、従道路に対し指導停止線及び「注意」を設置。電柱に「子ども飛び出し注意」のターポリンを設置。



★対策箇所図 ひかりの子幼稚園（令和7年度要望）

● : 対策箇所




No.4
【内容】
路面表示及び白線が摩耗により、視認性が低下しており危険。
【対応】
路面標示「とび出し注意」と車道とグリーンベルトの区切りを示す白線の塗り直しを実施。



★対策箇所図 倉治こども園（令和7年度要望）

 : 対策箇所



No.5
【内容】
交通量が多く、園の前でも速度を落とさず走る車が多いため、園児の移動経路として危険がある。
【対応】
園前道路に「キッズゾーン」の設置を行った。
路面標示と外側線が薄くなっている部分は引き直しを行った。



★対策箇所図 交野保育園（令和7年度要望）

● : 対策箇所


No.9

【内容】

遊歩道入口付近にある溝に蓋がされているが、蓋がずれていて隙間ができることがあり危険。

【対応】

蓋の点検を実施し、裏側の滑り止め等を確認した。



No.7

【内容】

遊歩道の並木の後ろがすぐに川なので危険。

【対応】

転落の危険性のある隙間について、植栽及び柵で埋めた。



★対策箇所図 交野保育園（令和7年度要望）

● : 対策箇所

No.10
【内容】
踏切近くに横断歩道が無く、ロータリーの花壇側から踏切側に渡ることが難しいため、歩道を明確にして欲しい。

【対応】
歩行者空間を確保するための側線の延長を実施した。歩車分離のため、ポストコーンを令和8年度に設置する予定。



No.6
【内容】
橋に園児が通れる程の隙間があり、危険がある。

【対応】
高欄部の開口部（柵と柵の間）を塞ぐ工事を実施した。

