



損傷図



損傷図



損傷図






損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	6804	
路線名	寺 1 7 号線	所在地	交野市寺 4 丁目	
			写真番号	1
			径間番号	1
			部材名称	主桁
			部材番号	01
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	a
			メモ	
			写真番号	2
			径間番号	1
			部材名称	主桁
			部材番号	02
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	a
			メモ	
			写真番号	3
			径間番号	1
			部材名称	下部工
			部材番号	01
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	a
			メモ	
			⑥漏水・遊離石灰 :a	
			⑦剥離・鉄筋露出 :c	
			⑬下部工の変状 :無	

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	6804	
路線名	寺 1 7 号線	所在地	交野市寺 4 丁目	
			写真番号	4
			径間番号	1
			部材名称	下部工
			部材番号	02
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	d
			メモ	
			ひび割れ幅 : 大(10.00mm)	
			ひび割れ間隔 : 小(0.5m以上)	
			ひび割れパターン : ①	
			写真番号	5
			径間番号	1
			部材名称	下部工
			部材番号	02
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	d
			メモ	
			ひび割れ幅 : 大(2.00mm)	
			ひび割れ間隔 : 小(0.5m以上)	
			ひび割れパターン : ①	
			写真番号	6
			径間番号	1
			部材名称	支承
			部材番号	101
			損傷の種類	⑫支承の機能障害
			評価区分	無
			メモ	



損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	6804	
路線名	寺 1 7 号線	所在地	交野市寺 4 丁目	
			写真番号	10
			径間番号	1
			部材名称	路面
			部材番号	01
			損傷の種類	⑪路面の凹凸
			評価区分	有
			メモ	
			表面劣化あり 植生あり	
			写真番号	11
			径間番号	1
			部材名称	路面
			部材番号	01
			損傷の種類	⑪路面の凹凸
			評価区分	有
			メモ	
			段差 起点側 50mm	
			写真番号	12
			径間番号	1
			部材名称	路面
			部材番号	01
			損傷の種類	⑪路面の凹凸
			評価区分	有
			メモ	
			段差 終点側 40mm	

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	6804	
路線名	寺 1 7 号線	所在地	交野市寺 4 丁目	
			写真番号	22
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 道路右側から	
			写真番号	23
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 桁下起点側から	
			写真番号	24
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 桁下終点側から	

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	6804	
路線名	寺 1 7 号線	所在地	交野市寺 4 丁目	
			写真番号	25
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 A1橋台	
			写真番号	26
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 A2橋台	