



損傷図




損傷図

| | | | |
|-----|----------|--------|---------------|
| 橋梁名 | 無名橋 | 橋梁管理番号 | 27230203810 |
| 路線名 | 天野が原町私部線 | 所在地 | 交野市天野が原町 1 丁目 |
| 図番 | 2 | 径間番号 | 1 |



損傷図



損傷写真帳

| | | | | |
|---|----------|--------|-------------------|-------|
| 橋梁名 | 無名橋 | 橋梁管理番号 | 0381 | |
| 路線名 | 天野が原町私部線 | 所在地 | 交野市天野が原町 1 丁目 | |
|  | | | 写真番号 | 7 |
| | | | 径間番号 | 1 |
| | | | 部材名称 | 主桁 |
| | | | 部材番号 | 07 |
| | | | 損傷の種類 | ⑤ひびわれ |
| | | | 評価区分 | a |
| | | | メモ | |
|  | | | 写真番号 | 8 |
| | | | 径間番号 | 1 |
| | | | 部材名称 | 主桁 |
| | | | 部材番号 | 07 |
| | | | 損傷の種類 | ⑤ひびわれ |
| | | | 評価区分 | d |
| | | | メモ | |
|  | | | 写真番号 | 9 |
| | | | 径間番号 | 1 |
| | | | 部材名称 | 床版 |
| | | | 部材番号 | 01 |
| | | | 損傷の種類 | ⑤ひびわれ |
| | | | 評価区分 | a |
| | | | メモ | |
| | | | ⑥漏水・遊離石灰 :a | |
| | | | ⑦剥離・鉄筋露出 :d | |
| | | | ひび割れ幅 :大(0.30mm) | |
| | | | ひび割れ間隔 :小(0.5m以上) | |
| | | | ひび割れパターン :㊸ | |
| | | | ⑥漏水・遊離石灰 :a | |
| | | | ⑦剥離・鉄筋露出 :a | |
| | | | ⑥漏水・遊離石灰 :c | |
| | | | ⑦剥離・鉄筋露出 :a | |

損傷写真帳

| | | | |
|---|----------|--------------------|---------------|
| 橋梁名 | 無名橋 | 橋梁管理番号 | 0381 |
| 路線名 | 天野が原町私部線 | 所在地 | 交野市天野が原町 1 丁目 |
|  | | 写真番号 | 13 |
| | | 径間番号 | 1 |
| | | 部材名称 | 床版 |
| | | 部材番号 | 05 |
| | | 損傷の種類 | ⑤ひびわれ |
| | | 評価区分 | a |
| | | メモ | |
| | | ⑥漏水・遊離石灰 :d | |
| | | ⑦剥離・鉄筋露出 :a | |
|  | | 写真番号 | 14 |
| | | 径間番号 | 1 |
| | | 部材名称 | 下部工 |
| | | 部材番号 | 01 |
| | | 損傷の種類 | ⑤ひびわれ |
| | | 評価区分 | d |
| | | メモ | |
| | | ひび割れ幅 :大 (0.50mm) | |
| | | ひび割れ間隔 :小 (0.5m以上) | |
| | | ひび割れパターン :① | |
| | | ⑥漏水・遊離石灰 :a | |
| | | ⑦剥離・鉄筋露出 :d | |
| | | ⑬下部工の変状 :無 | |
|  | | 写真番号 | 15 |
| | | 径間番号 | 1 |
| | | 部材名称 | 下部工 |
| | | 部材番号 | 01 |
| | | 損傷の種類 | ⑤ひびわれ |
| | | 評価区分 | a |
| | | メモ | |
| | | ⑥漏水・遊離石灰 :a | |
| | | ⑦剥離・鉄筋露出 :d | |
| | | ⑬下部工の変状 :無 | |

損傷写真帳

| | | | | |
|---|----------|--------|--|-------|
| 橋梁名 | 無名橋 | 橋梁管理番号 | 0381 | |
| 路線名 | 天野が原町私部線 | 所在地 | 交野市天野が原町 1 丁目 | |
|  | | | 写真番号 | 16 |
| | | | 径間番号 | 1 |
| | | | 部材名称 | 下部工 |
| | | | 部材番号 | 01 |
| | | | 損傷の種類 | ⑤ひびわれ |
| | | | 評価区分 | a |
| | | | メモ | |
| | | | ⑥漏水・遊離石灰 :a ⑦剥離・鉄筋露出 :a ⑬下部工の変状 :無 伸縮装置からの漏水あり 橋座部土砂堆積 | |
|  | | | 写真番号 | 17 |
| | | | 径間番号 | 1 |
| | | | 部材名称 | 下部工 |
| | | | 部材番号 | 02 |
| | | | 損傷の種類 | ⑤ひびわれ |
| | | | 評価区分 | a |
| | | | メモ | |
| | | | ⑥漏水・遊離石灰 :a ⑦剥離・鉄筋露出 :c ⑬下部工の変状 :無 | |
|  | | | 写真番号 | 18 |
| | | | 径間番号 | 1 |
| | | | 部材名称 | 下部工 |
| | | | 部材番号 | 02 |
| | | | 損傷の種類 | ⑤ひびわれ |
| | | | 評価区分 | d |
| | | | メモ | |
| | | | ひび割れ幅 :大(2.00mm) ひび割れ間隔 :小(0.5m以上) ひび割れパターン :① ⑥漏水・遊離石灰 :a ⑦剥離・鉄筋露出 :a ⑬下部工の変状 :無 | |