



損傷図




損傷図

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	27230252710
路線名	星田 2 7 号線	所在地	交野市星田 9 丁目
図番	2	径間番号	1






損傷図



損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	5271	
路線名	星田 2 7 号線	所在地	交野市星田 9 丁目	
			写真番号	4
			径間番号	1
			部材名称	下部工
			部材番号	02
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	d
			メモ	
			ひび割れ幅 : 大 (3.00mm) ひび割れ間隔 : 小 (0.5m以上) ひび割れパターン : ① ⑥漏水・遊離石灰 : a ⑦剥離・鉄筋露出 : a ⑬下部工の変状 : 無	
			写真番号	5
			径間番号	1
			部材名称	下部工
			部材番号	02
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	c
			メモ	
			ひび割れ幅 : 中 (0.20mm) ひび割れ間隔 : 小 (0.5m以上) ひび割れパターン : ① ⑥漏水・遊離石灰 : a ⑦剥離・鉄筋露出 : c ⑬下部工の変状 : 無	
			写真番号	6
			径間番号	1
			部材名称	支承
			部材番号	101
			損傷の種類	⑫支承の機能障害
			評価区分	無
			メモ	
			視認困難	

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	5271	
路線名	星田 2 7 号線	所在地	交野市星田 9 丁目	
			写真番号	7
			径間番号	1
			部材名称	支承
			部材番号	201
			損傷の種類	⑫支承の機能障害
			評価区分	無
			メモ	
			上部工との隙間あり	
			写真番号	8
			径間番号	1
			部材名称	路面
			部材番号	01
			損傷の種類	⑪路面の凹凸
			評価区分	有
			メモ	
			段差 終点側 25mm	
			写真番号	9
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			伸縮装置 起点側	

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	5271	
路線名	星田 2 7 号線	所在地	交野市星田 9 丁目	
			写真番号	10
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			伸縮装置 終点側	
			写真番号	11
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			防護柵 左側 腐食あり	
			写真番号	12
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			防護柵 右側 腐食あり	