



損傷図




損傷図






損傷図




橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	27230208211
路線名	郡津 4 号線	所在地	交野市郡津 5 丁目
図番	3	径間番号	1






損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0821-1	
路線名	郡津4号線	所在地	交野市郡津5丁目	
			写真番号	1
			径間番号	1
			部材名称	主桁
			部材番号	01
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	a
			メモ	
			⑥漏水・遊離石灰 :a	
			⑦剥離・鉄筋露出 :d	
			写真番号	2
			径間番号	1
			部材名称	主桁
			部材番号	01
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	a
			メモ	
			⑥漏水・遊離石灰 :a	
			⑦剥離・鉄筋露出 :d	
			写真番号	3
			径間番号	1
			部材名称	下部工
			部材番号	01
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	d
			メモ	
			ひび割れ幅 :大(1.00mm)	
			ひび割れ間隔 :小(0.5m以上)	
			ひび割れパターン :②	
			⑥漏水・遊離石灰 :c	
			⑦剥離・鉄筋露出 :c	
			⑬下部工の変状 :無	

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0821-1	
路線名	郡津4号線	所在地	交野市郡津5丁目	
			写真番号	4
			径間番号	1
			部材名称	下部工
			部材番号	01
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	a
			メモ	
			写真番号	5
			径間番号	1
			部材名称	下部工
			部材番号	01
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	d
			メモ	
			写真番号	6
			径間番号	1
			部材名称	下部工
			部材番号	02
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	a
			メモ	
			⑥漏水・遊離石灰 :a	
			⑦剥離・鉄筋露出 :a	
			⑬下部工の変状 :無	
			豆板	

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0821-1	
路線名	郡津4号線	所在地	交野市郡津5丁目	
			写真番号	10
			径間番号	1
			部材名称	路面
			部材番号	01
			損傷の種類	⑪路面の凹凸
			評価区分	無
			メモ	
			写真番号	11
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			写真番号	12
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	




伸縮装置 起点側

伸縮装置 終点側

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0821-1	
路線名	郡津4号線	所在地	交野市郡津5丁目	
			写真番号	13
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			防護柵 左側	
			写真番号	14
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			防護柵 左側 腐食・変形	
			写真番号	15
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			防護柵 左側 腐食・変形	

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0821-1	
路線名	郡津4号線	所在地	交野市郡津5丁目	
			写真番号	16
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			地覆 左側 剥離・ひびわれ	
			写真番号	17
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			地覆 左側 剥離・ひびわれ	
			写真番号	18
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			地覆 右側 剥離・鉄筋露出	

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0821-1	
路線名	郡津4号線	所在地	交野市郡津5丁目	
			写真番号	19
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			地覆 右側 剥離・鉄筋露出	
			写真番号	20
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 起点側から	
			写真番号	21
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 終点側から	