



損傷図




損傷図






損傷図

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	27230203830
路線名	天野が原町私部線	所在地	交野市私部西 2 丁目
図番	3	径間番号	1






損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0383	
路線名	天野が原町私部線	所在地	交野市私部西 2 丁目	
			写真番号	22
			径間番号	1
			部材名称	床版
			部材番号	06
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	a
			メモ	
			⑦剥離・鉄筋露出 :a	
			⑧抜け落ち :無	
			⑨床版ひびわれ :a	
			⑩P C 定着部の異常 :無	
			写真番号	23
			径間番号	1
			部材名称	床版
			部材番号	07
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	d
			メモ	
			⑦剥離・鉄筋露出 :a	
			⑧抜け落ち :無	
			⑨床版ひびわれ :a	
			⑩P C 定着部の異常 :無	
			写真番号	24
			径間番号	1
			部材名称	床版
			部材番号	08
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	a
			メモ	
			⑦剥離・鉄筋露出 :a	
			⑧抜け落ち :無	
			⑨床版ひびわれ :a	
			⑩P C 定着部の異常 :無	




損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0383	
路線名	天野が原町私部線	所在地	交野市私部西 2 丁目	
			写真番号	31
			径間番号	1
			部材名称	下部工
			部材番号	02
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	a
			メモ	
			⑥漏水・遊離石灰 :a ⑦剥離・鉄筋露出 :c ⑬下部工の変状 :無 伸縮装置からの漏水あり 豆板あり	
			写真番号	32
			径間番号	1
			部材名称	下部工
			部材番号	02
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	d
			メモ	
			ひび割れ幅 :大(1.00mm) ひび割れ間隔 :小(0.5m以上) ひび割れパターン :⑨ ⑥漏水・遊離石灰 :a ⑦剥離・鉄筋露出 :a ⑬下部工の変状 :無	
			写真番号	33
			径間番号	1
			部材名称	下部工
			部材番号	02
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	c
			メモ	
			ひび割れ幅 :中(0.20mm) ひび割れ間隔 :小(0.5m以上) ひび割れパターン :① ⑥漏水・遊離石灰 :a ⑦剥離・鉄筋露出 :a ⑬下部工の変状 :無	




損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0383	
路線名	天野が原町私部線	所在地	交野市私部西 2 丁目	
			写真番号	40
			径間番号	1
			部材名称	路面
			部材番号	01
			損傷の種類	⑪路面の凹凸
			評価区分	有
			メモ	
			段差 起点側 25mm	
			写真番号	41
			径間番号	1
			部材名称	路面
			部材番号	01
			損傷の種類	⑪路面の凹凸
			評価区分	有
			メモ	
			段差 終点側 30mm	
			写真番号	42
			径間番号	1
			部材名称	路面
			部材番号	01
			損傷の種類	⑪路面の凹凸
			評価区分	有
			メモ	
			目地部舗装抜け落ち	

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0383	
路線名	天野が原町私部線	所在地	交野市私部西 2 丁目	
			写真番号	43
			径間番号	1
			部材名称	路面
			部材番号	01
			損傷の種類	⑪路面の凹凸
			評価区分	有
			メモ	
			目地部舗装抜け落ち	
			写真番号	44
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			伸縮装置 起点側	
			写真番号	45
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			伸縮装置 終点側	



損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0383	
路線名	天野が原町私部線	所在地	交野市私部西 2 丁目	
			写真番号	46
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			縦目地 抜け落ち	
			写真番号	47
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			縦目地 抜け落ち	
			写真番号	48
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			防護柵 左側 防食機能の劣化あり	

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0383	
路線名	天野が原町私部線	所在地	交野市私部西 2 丁目	
			写真番号	49
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			防護柵 右側 防食機能の劣化あり 縦格子欠損	
			写真番号	50
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			地覆 左側 鉄筋露出あり	
			写真番号	51
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			地覆 右側 剥離あり	

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0383	
路線名	天野が原町私部線	所在地	交野市私部西 2 丁目	
			写真番号	52
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			地覆 左側 剥離あり	
			写真番号	53
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			添架物 左側 添架金具 腐食、アンカー脱落あり	
			写真番号	54
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 起点側から	