




損傷図




損傷図



損傷図



損傷図




損傷図


橋梁名	出入橋	橋梁管理番号	27230254710
路線名	星田山手 1 号線	所在地	交野市星田山手 1 丁目
図番	5	径間番号	2

【下部工】

下部工01 (P1橋脚) A2側



下部工02 (A2橋台)




下部工02 写真番号-70  
伸縮装置からの伝い水






振替種別	区分	凡例
① 預金	a-e	有
② 貸金	有	有
③ 邦内の脱税	有	有
④ 破産	a-e	有
⑤ 引当金	a-e	有
⑥ 税金、税戻金	a-e	有
⑦ 現金	a-e	有
⑧ 貸倒損失	a-e	有
⑨ 未収金	a-e	有
⑩ 未払金	a-e	有
⑪ 未払金	a-e	有
⑫ 未払金	a-e	有
⑬ 未払金	a-e	有
⑭ 未払金	a-e	有
⑮ 未払金	a-e	有
⑯ 未払金	a-e	有
⑰ 未払金	a-e	有
⑱ 未払金	a-e	有
⑲ 未払金	a-e	有
⑳ 未払金	a-e	有
㉑ 未払金	a-e	有
㉒ 未払金	a-e	有
㉓ 未払金	a-e	有
㉔ 未払金	a-e	有
㉕ 未払金	a-e	有
㉖ 未払金	a-e	有
㉗ 未払金	a-e	有
㉘ 未払金	a-e	有
㉙ 未払金	a-e	有
㉚ 未払金	a-e	有
㉛ 未払金	a-e	有
㉜ 未払金	a-e	有
㉝ 未払金	a-e	有
㉞ 未払金	a-e	有
㉟ 未払金	a-e	有
㊱ 未払金	a-e	有
㊲ 未払金	a-e	有
㊳ 未払金	a-e	有
㊴ 未払金	a-e	有
㊵ 未払金	a-e	有
㊶ 未払金	a-e	有
㊷ 未払金	a-e	有
㊸ 未払金	a-e	有
㊹ 未払金	a-e	有
㊺ 未払金	a-e	有
㊻ 未払金	a-e	有
㊼ 未払金	a-e	有
㊽ 未払金	a-e	有
㊾ 未払金	a-e	有
㊿ 未払金	a-e	有

損傷図






# 損傷写真帳

橋梁名	出入橋	橋梁管理番号	5471	
路線名	星田山手1号線	所在地	交野市星田山手1丁目	
			写真番号	13
			径間番号	1
			部材名称	主桁
			部材番号	13
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	a
			メモ	
			⑥漏水・遊離石灰 :a ⑦剥離・鉄筋露出 :a ⑩P C 定着部の異常 :有 横締め定着部が露出	
			写真番号	14
			径間番号	1
			部材名称	床版
			部材番号	01
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	c
			メモ	
			⑦剥離・鉄筋露出 :a ⑧抜け落ち :無 ⑨床版ひびわれ :a ⑩P C 定着部の異常 :無	
			写真番号	15
			径間番号	1
			部材名称	床版
			部材番号	02
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	a
			メモ	
			⑦剥離・鉄筋露出 :a ⑧抜け落ち :無 ⑨床版ひびわれ :a ⑩P C 定着部の異常 :無	



# 損傷写真帳

橋梁名	出入橋	橋梁管理番号	5471	
路線名	星田山手1号線	所在地	交野市星田山手1丁目	
			写真番号	16
			径間番号	1
			部材名称	床版
			部材番号	03
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	a
			メモ	
			写真番号	17
			径間番号	1
			部材名称	床版
			部材番号	04
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	a
			メモ	
			写真番号	18
			径間番号	1
			部材名称	床版
			部材番号	05
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	c
			メモ	
			⑦剥離・鉄筋露出	:a
			⑧抜け落ち	:無
			⑨床版ひびわれ	:a
			⑩P C 定着部の異常	:無



# 損傷写真帳


橋梁名	出入橋	橋梁管理番号	5471	
路線名	星田山手1号線	所在地	交野市星田山手1丁目	
			写真番号	25
			径間番号	1
			部材名称	床版
			部材番号	12
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	c
			メモ	
			写真番号	26
			径間番号	1
			部材名称	下部工
			部材番号	01
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	a
			メモ	
			写真番号	27
			径間番号	1
			部材名称	下部工
			部材番号	02
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	a
			メモ	

# 損傷写真帳

橋梁名	出入橋	橋梁管理番号	5471	
路線名	星田山手1号線	所在地	交野市星田山手1丁目	
			写真番号	28
			径間番号	1
			部材名称	支承
			部材番号	101
			損傷の種類	⑫支承の機能障害
			評価区分	無
			メモ	
			写真番号	29
			径間番号	1
			部材名称	支承
			部材番号	201
			損傷の種類	⑫支承の機能障害
			評価区分	無
			メモ	
			写真番号	30
			径間番号	1
			部材名称	路面
			部材番号	01
			損傷の種類	⑪路面の凹凸
			評価区分	無
			メモ	
			ひび割れあり	






# 損傷写真帳




橋梁名	出入橋	橋梁管理番号	5471	
路線名	星田山手1号線	所在地	交野市星田山手1丁目	
			写真番号	37
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			排水装置 起点右側	
			写真番号	38
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			防護柵 左側 防食機能の劣化あり	
			写真番号	39
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			防護柵 左側 ひびわれあり	



# 損傷写真帳




橋梁名	出入橋	橋梁管理番号	5471	
路線名	星田山手1号線	所在地	交野市星田山手1丁目	
			写真番号	40
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			防護柵 右側 鉄筋露出あり	
			写真番号	41
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			地覆 左側	
			写真番号	42
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			地覆 右側 剥離あり	

損傷写真帳




橋梁名	出入橋	橋梁管理番号	5471	
路線名	星田山手1号線	所在地	交野市星田山手1丁目	
			写真番号	58
			径間番号	2
			部材名称	床版
			部材番号	01
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	c
			メモ	
			写真番号	59
			径間番号	2
			部材名称	床版
			部材番号	02
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	c
			メモ	
			写真番号	60
			径間番号	2
			部材名称	床版
			部材番号	03
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	a
			メモ	
			⑦剥離・鉄筋露出	:a
			⑧抜け落ち	:無
			⑨床版ひびわれ	:a
			⑩P C 定着部の異常	:無



損傷写真帳




橋梁名	出入橋	橋梁管理番号	5471	
路線名	星田山手1号線	所在地	交野市星田山手1丁目	
			写真番号	61
			径間番号	2
			部材名称	床版
			部材番号	04
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	a
			メモ	
			写真番号	62
			径間番号	2
			部材名称	床版
			部材番号	05
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	a
			メモ	
			写真番号	63
			径間番号	2
			部材名称	床版
			部材番号	06
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	c
			メモ	
			⑦剥離・鉄筋露出	:a
			⑧抜け落ち	:無
			⑨床版ひびわれ	:a
			⑩P C 定着部の異常	:無

損傷写真帳

橋梁名	出入橋	橋梁管理番号	5471	
路線名	星田山手1号線	所在地	交野市星田山手1丁目	
			写真番号	64
			径間番号	2
			部材名称	床版
			部材番号	07
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	c
			メモ	
			⑦剥離・鉄筋露出 :a	
			⑧抜け落ち :無	
			⑨床版ひびわれ :a	
			⑩P C 定着部の異常 :無	
			写真番号	65
			径間番号	2
			部材名称	床版
			部材番号	08
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	c
			メモ	
			⑦剥離・鉄筋露出 :a	
			⑧抜け落ち :無	
			⑨床版ひびわれ :a	
			⑩P C 定着部の異常 :無	
			写真番号	66
			径間番号	2
			部材名称	床版
			部材番号	09
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	a
			メモ	
			⑦剥離・鉄筋露出 :a	
			⑧抜け落ち :無	
			⑨床版ひびわれ :a	
			⑩P C 定着部の異常 :無	



# 損傷写真帳

橋梁名	出入橋	橋梁管理番号	5471	
路線名	星田山手1号線	所在地	交野市星田山手1丁目	
			写真番号	67
			径間番号	2
			部材名称	床版
			部材番号	10
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	a
			メモ	
			写真番号	68
			径間番号	2
			部材名称	床版
			部材番号	11
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	a
			メモ	
			写真番号	69
			径間番号	2
			部材名称	床版
			部材番号	12
			損傷の種類	⑥漏水・遊離石灰
			評価区分	c
			メモ	
			⑦剥離・鉄筋露出	:a
			⑧抜け落ち	:無
			⑨床版ひびわれ	:a
			⑩P C 定着部の異常	:無