



損傷図




損傷図






## 損傷図

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	27230266520
路線名	天野が原町 5 1 号線	所在地	交野市天野が原町 2 丁目
図番	3	径間番号	1



# 損傷写真帳




橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	6652	
路線名	天野が原町 5 1 号線	所在地	交野市天野が原町 2 丁目	
			写真番号	1
			径間番号	1
			部材名称	主桁
			部材番号	01
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	c
			メモ	
			ひび割れ幅 : 中 (0. 20mm) ひび割れ間隔 : 小 (0. 5m以上) ひび割れパターン : ① ⑥漏水・遊離石灰 : d ⑦剥離・鉄筋露出 : d	
			写真番号	2
			径間番号	1
			部材名称	主桁
			部材番号	02
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	c
			メモ	
			ひび割れ幅 : 中 (0. 20mm) ひび割れ間隔 : 小 (0. 5m以上) ひび割れパターン : ① ⑥漏水・遊離石灰 : d ⑦剥離・鉄筋露出 : d	
			写真番号	3
			径間番号	1
			部材名称	主桁
			部材番号	03
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	c
			メモ	
			ひび割れ幅 : 中 (0. 20mm) ひび割れ間隔 : 小 (0. 5m以上) ひび割れパターン : ① ⑥漏水・遊離石灰 : a ⑦剥離・鉄筋露出 : d	



# 損傷写真帳




橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	6652
路線名	天野が原町 5 1 号線	所在地	交野市天野が原町 2 丁目
		写真番号	7
		径間番号	1
		部材名称	床版
		部材番号	03
		損傷の種類	⑤ひびわれ
		評価区分	a
		メモ	
		⑥漏水・遊離石灰 :a ⑦剥離・鉄筋露出 :c	
		写真番号	8
		径間番号	1
		部材名称	下部工
		部材番号	01
		損傷の種類	⑤ひびわれ
		評価区分	a
		メモ	
		⑥漏水・遊離石灰 :a ⑦剥離・鉄筋露出 :a ⑬下部工の変状 :無 伸縮装置からの漏水あり 橋座部土砂堆積	
		写真番号	9
		径間番号	1
		部材名称	下部工
		部材番号	02
		損傷の種類	⑤ひびわれ
		評価区分	a
		メモ	
		⑥漏水・遊離石灰 :a ⑦剥離・鉄筋露出 :c ⑬下部工の変状 :無 伸縮装置からの漏水あり 橋座部土砂堆積 豆板あり	

# 損傷写真帳




橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	6652	
路線名	天野が原町 5 1 号線	所在地	交野市天野が原町 2 丁目	
			写真番号	19
			径間番号	1
			部材名称	支承
			部材番号	205
			損傷の種類	⑫支承の機能障害
			評価区分	無
			メモ	
			写真番号	20
			径間番号	1
			部材名称	路面
			部材番号	01
			損傷の種類	⑪路面の凹凸
			評価区分	無
			メモ	
			写真番号	21
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			伸縮装置 起点側	



# 損傷写真帳


橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	6652	
路線名	天野が原町 5 1 号線	所在地	交野市天野が原町 2 丁目	
			写真番号	25
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			地覆 左側	
			写真番号	26
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			地覆 右側	
			写真番号	27
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 起点側から	

# 損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	6652	
路線名	天野が原町 5 1 号線	所在地	交野市天野が原町 2 丁目	
			写真番号	31
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 桁下起点側から	
			写真番号	32
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 桁下終点側から	
			写真番号	33
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 A1橋台	



損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	6652	
路線名	天野が原町 5 1 号線	所在地	交野市天野が原町 2 丁目	
			写真番号	34
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 A2橋台	
			写真番号	35
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			添架物 右側	