




損傷図






損傷図



損傷図




損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	1301	
路線名	幾野 3 1 号線	所在地	交野市幾野 6 丁目	
			写真番号	1
			径間番号	1
			部材名称	主桁
			部材番号	01
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	a
			メモ	
			写真番号	2
			径間番号	1
			部材名称	主桁
			部材番号	01
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	a
			メモ	
			写真番号	3
			径間番号	1
			部材名称	主桁
			部材番号	01
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	a
			メモ	
			⑥漏水・遊離石灰 :a	
			⑦剥離・鉄筋露出 :d	

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	1301
路線名	幾野 3 1 号線	所在地	交野市幾野 6 丁目
		写真番号	4
		径間番号	1
		部材名称	主桁
		部材番号	01
		損傷の種類	⑤ひびわれ
		評価区分	a
		メモ	
		⑥漏水・遊離石灰 :a	
		⑦剥離・鉄筋露出 :d	
		写真番号	5
		径間番号	1
		部材名称	下部工
		部材番号	01
		損傷の種類	⑤ひびわれ
		評価区分	a
		メモ	
		⑥漏水・遊離石灰 :a	
		⑦剥離・鉄筋露出 :d	
		⑬下部工の変状 :無	
		写真番号	6
		径間番号	1
		部材名称	下部工
		部材番号	02
		損傷の種類	⑤ひびわれ
		評価区分	a
		メモ	
		⑥漏水・遊離石灰 :a	
		⑦剥離・鉄筋露出 :d	
		⑬下部工の変状 :無	

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	1301
路線名	幾野 3 1 号線	所在地	交野市幾野 6 丁目
		写真番号	7
		径間番号	1
		部材名称	下部工
		部材番号	02
		損傷の種類	⑤ひびわれ
		評価区分	a
		メモ	
		⑥漏水・遊離石灰 :a ⑦剥離・鉄筋露出 :d ⑬下部工の変状 :無	
		写真番号	8
		径間番号	1
		部材名称	路面
		部材番号	01
		損傷の種類	⑪路面の凹凸
		評価区分	有
		メモ	
		段差 起点側 50mm	
		写真番号	9
		径間番号	1
		部材名称	路面
		部材番号	01
		損傷の種類	⑪路面の凹凸
		評価区分	有
		メモ	
		段差 終点側 50mm	

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	1301	
路線名	幾野 3 1 号線	所在地	交野市幾野 6 丁目	
			写真番号	10
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			伸縮装置 起点側	
			写真番号	11
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			伸縮装置 終点側	
			写真番号	12
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			防護柵 左側 ボルト脱落、腐食あり	

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	1301	
路線名	幾野 3 1 号線	所在地	交野市幾野 6 丁目	
			写真番号	13
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			防護柵 右側 ボルト脱落、変形あり	
			写真番号	14
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			地覆 左側 ひびわれあり	
			写真番号	15
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			地覆 右側	