

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度 経度	34° 46' 46" 135° 40' 44"	橋梁ID 34.77778,135.67889
無名橋 (フリガナ)ムメイバシ	天野が原町51号線	交野市天野が原町2丁目				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
交野市	2021.8.16	河川	有	一般道	その他	無し

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)						
定期点検時に記録						
部材名	判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合 に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容	応急措置及び 判定実施年月日
上部構造	主桁	Ⅲ	鉄筋露出 写真1,径間01_主桁01			
	横桁					
	床版	Ⅰ				
下部構造		Ⅰ				
支承部		Ⅰ				
その他		Ⅰ				

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
判定区分	(所見等)
Ⅲ	主桁の支点部に鉄筋露出等が生じている。端部では伸縮装置からの漏水もあることから、腐食が進行する状況にあるため、構造物の機能に支障が生じる可能性がある。


全景写真(起点側、終点側を記載すること)			
架設年次	橋長	幅員	
不明	2.70	4.50	
橋梁形式			
RC桁橋(その他)			

起点側

終点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)
○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。
○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

上部構造(主桁)【判定区分：Ⅲ】	【判定区分：
	
写真1,径間01_主桁01,鉄筋露出	
【判定区分：	【判定区分：