

【 107 27230254710 出入橋 (星田山手 1 号線) 】

橋梁毎の健全度：Ⅲ

損傷部位：主桁 01

前回写真



今回写真



コメント

横締めPC鋼材の定着部が露出状態にある。また、一部で腐食が進行しており構造物の機能に支障が生じる可能性があることから早期に対策を講ずることが望まれる。