

【 105 27230252710 無名橋 (星田 2 7 号線) 】

橋梁毎の健全度：Ⅲ

損傷部位：下部工 02

前回写真



今回写真



コメント

前回と同様に下部工に割裂及び沈下のような現象が生じている。構造物の機能に支障が生じる可能性があることから早期に対策を講ずることが望まれる。