

対策一覧表

令和3年度(令和3年度実施済含む)の点検結果に対する対策

No.	施設名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	あさひ認定こども園	市道星田1号線	星田5-2-12から 星田5-7-15ファミ リーマート前まで	歩道が無い区間があり、幅員が狭く、速度を 落とさず危険な運転をする車が見られる。	路面標示【キッズ・ゾーン】	交野市	令和4年度対策済み
2	あさひ認定こども園	府道20号線 府道154号線 市道星田高田線	星田5-7-15ファミ リーマートから星 田交差点経由し、 府道154号を通り、 星田3-33-4 (星田小学校)ま で	信号越える際にラインや横断歩道なく危険で ある。星田交差点の府道20号は交通量も多 い。信号越えてからも府道154号は歩道のライ ンなどない。	今回は集団移動経路では無いため対 応はしないが、今後交差点に視線誘 導標を設置し溜まり部を確保する等、 対策を検討する。	枚方土木事務所 交野市	-
3	くらやま認定こども園	市道幾野中央線	幾野3-18-1付近	見通しが悪いいため、車やバイクの往来で危険 が生じる。	路面標示【T】(引き直し)1箇所 路面標示【注意徐行】 2箇所	交野市	令和4年度対策済み
4	くらやま認定こども園	市道幾野3号線	幾野4-16-6付近	道幅が狭く、見通しが悪いいため、車やバイク の往来で危険が生じる。	路面標示【T】 2箇所(内引き直し1箇 所) 路面標示【Y】 1箇所 車道外側線及びグリーンベルト	交野市	令和4年度対策済み
5	ひかりの子幼稚園	市道倉治山手1 号線	東倉治4-5-7ハミ ングハイツ南側か ら南方面つきあた り(東倉治4-1-5 付近)まで	踏切で一時停止せず、危険な運転が見られ る。	視線誘導標 2箇所 路面標示【T】 1箇所 グリーンベルト	交野市	令和4年度対策済み
6	ひかりの子幼稚園	市道警察学校線	東倉治4-3(ひか りの子幼稚園北 踏切)の道路から 東方面つきあたり (東倉治4-4-14 付近)まで	速度を出す車が多く、危険な運転が見られ る。車道外側線も消えかけている。	舗装が悪く、車道外側線(引き直し)を 引く場合、先に補修が必要な可能性 がある。	交野市	令和5年度対策済み
7	こども園ふじが丘保 育園	市道藤が尾6号 線	藤が尾4丁目交 差点～エコーブ 前道路	速度を出す車が頻繁に通過する。	剪定により対応済み	交野市	令和3年度対策済み
8	わかばこども園	市道私部青山線	私部1-22-1わか ばこども園駐車場 から本園と分室と の間の道路	速度を出す車が頻繁に通過する。	車道外側線(引き直し)	交野市	令和4年度対策済み
9	私部保育園	市道私部55号線	私部1-51-1前道 路	歩道が無い区間があり、車が速度を出して通 過し危険が見られる。	路面標示【速度落せ】 2箇所	交野市	令和4年度対策済み
10	星田こども園	市道星田妙見東 線	星田3-10-8星田 こども園前の道路	歩道が無い区間があり、有る部分も狭い。 速度を出す車が多く、危険な運転が見られ る。車道外側線も消えかけている。	車道外側線(引き直し) グリーンベルト 路面標示【T】(引き直し) 1箇所 路面標示【キッズ・ゾーン】 1箇所	交野市	令和4年度対策済み
11	星田こども園	市道星田妙見東 線	星田3-3(星田公 園)に向かう道				
12	星田こども園	市道星田妙見東 線	星田8丁目二尊 仏前あたり	横断歩道がなく渡りづらい。線形が悪く見通し が悪い。	車道外側線(引き直し)	交野市	令和4年度対策済み
13	星田こども園	市道星田生駒線	交野市立第三中 学校に向かう道	園から第三中学校の方へ住宅街の坂を上 がっていく道が狭く、白線の歩道はあるがそこ も狭く、車の往来が危ない	※通学路安全対策等の中で注意喚起 方法を検討していく。	交野市	-

対 策 一 覧 表

令和3年度(令和3年度実施済含む)の点検結果に対する対策

No.	施設名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
14	認定こども園 第2 きんもくせい保育 園	市道郡津2号線	郡津5-76-1	道幅が狭く、歩道が無い。危険な運転も見られる。	路面標示【注意徐行】 2箇所	交野市	令和4年度対策済み