

対策一覧表

R4年度(R4年度実施済含む)の点検結果に対する対策

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
94	倉治48号線 市管理道路	倉治2丁目32-1	道幅が狭く、見通しが悪い。	注意喚起看板(ターポリン)の設置	交野市	R4年度 対策済み
95	関西電力枚方変電所外 周用地 (市が表面管理している)	東倉治3丁目20	歩道もない狭い道路で、カーブになっているがスピードを出す車両が多い。 公園があり、狭い道路への飛び出しも危険。	注意喚起看板(ターポリン)の設置 外側線の塗りなおし	交野市	R4年度 対策済み R5年度 対策予定
96	主要地方道枚方大和郡 山線	倉治1丁目26	学校前の交差点で、第二京阪国道からおりてくる車が多く、スピードも出ている。	路面標示の復旧及び柵の設置	大阪府 枚方土木事務所	R5年度 対策予定
97	府道交野久御山線 主要地方道枚方富田林 泉佐野線	神出来の交差点 (星田北5丁目18-12)	交通量がたいへん多い上に、開発地域に向かう重機等の交通も増えている。朝は特にスピードを出して通る車を見受けられる。	児童への交通安全教育の実施	学校	R4年度 対策済み
98	星田藤が尾線	藤が尾1丁目4 (府宮15棟前の横断歩道)	朝の通勤の時間にスピードを出して通る車が見受けられる。信号もないため、歩行者を待たずに通り抜ける車両も少なくない。	注意喚起看板(ターポリン)の設置	交野市	R4年度 対策済み
99	星田北線 (私部星田線)	藤が尾5丁目16 (ワンコの湯付近)	歩道がかなり狭く交通量が多く、危険。	注意喚起看板(ターポリン)の設置	交野市	R4年度 対策済み
100	星田北6号線 (主要地方道枚方富田林 泉佐野線)	星田北5丁目 府道20号付近	朝の通勤時の抜け道になっており、スピードを上げて通過する車両(大型トラック含む)が多い。ガードレールもないため内輪差に巻き込まれる等の危険もある。	児童への交通安全教育の実施	学校	R4年度 対策済み
101	星田藤が尾線	藤が尾6丁目20付近 (野村住宅)	朝の通勤時は車が行き交い、歩道にわたる際、危険な状態。また、横断歩道もなく、登校時に限らず下校時にも危険である。	児童への交通安全教育の実施 通学路変更を検討	学校	R4年度 対策済み
102	私部星田線 市管理道路	藤が尾5丁目	抜け道となっており、スピードをあげて通行する自動車も多く、危険な場所。歩道の白線が経年劣化により消えかかっている。	歩道の白線の塗りなおし	交野市	R5年度 対策予定
103	私部星田線 星田北15号線	星田北4丁目3付近 (私部西の住宅側からも含め)	交野市駅方面への抜け道となっており、大型車両や通勤車両の通行が常時ある。	路面標示「T字」の設置 注意喚起看板(ターポリン)の設置	交野市	R5年度 対策予定 R4年度 対策済み
104	私市5号線	私市交差点から東方面	ローソンから出入りする車が多く、交差点での安全確保が必要。	グリーンベルトの設置	交野市	R5年度 対策予定
105	私市中央線	私市2丁目JR高架下から南下 する道路の東側	JR高架下をくぐって、上り坂の先にある信号をめざしてスピードを出す車が多い。西側に歩道があるが、東側から西側の歩道に横断すること自体が非常に危険である。	児童への交通安全教育の実施	学校	R4年度 対策済み
106	私市13号線	私市3丁目38地点交差点 (国道168号線から私市郵便局 へ)	国道168号線から郵便局前を通過して森地区方面への抜け道になっており、登校時間帯の交通量が多く危険である。	児童への交通安全教育の実施	学校	R4年度 対策済み
107	私市13号線	私市3丁目31-5地点交差点 私市3丁目4付近	郵便局前尾を通過して森地区方面への抜け道になっており、スピードを出す車がよく通る。	路面標示「速度落とせ」の設置	交野市	R5年度 対策予定
108	私市東廻り線	私市8丁目三叉路角	車1台分しか道路幅がなく、両側通行のため私市駅への送迎の車が多く児童の登下校に危険である。 角の廃屋もかなり危険な状態にある	児童への交通安全教育の実施 廃屋については、所有者等による空き家等の適切な管理を促進するため、所有者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を引き続き行う	学校 交野市	R4年度 対策済み R4年度 (対策中)
109	私市山手線	私市8丁目14-13地点	多数の児童が使用する交差点であり、交通量が多いため危険。	横断歩道・「止まれ」の塗りなおし 破線・白線の塗りなおし及び路面標示「学童注意」の設置	交野警察署 交野市	R4年度 対策済み R5年度 対策予定
110	市管理道路	私市2・3丁目交差点から北東 方面	児童が信号を渡り、広がらず安全に登下校するため 信号から坂道をスピードを出して下る車が多い	グリーンベルトの設置	交野市	R5年度 対策予定

対 策 一 覧 表

R4年度(R4年度実施済含む)の点検結果に対する対策

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
111	私部森南線	森北1丁目14-5前道路	T字路になっており、右左折の車が往来する	一時停止標示の設置	交野警察署	R5年度 対策予定
112	私部森南線	私部南3丁目1-4前道路から森の交差点まで	歩道の白線はあるが、歩道の段差がなく交通量が多い 片側に工場が並んでおり、大きなトラックが往来する	グリーンベルトの設置	交野市	R5年度 対策予定
113	私部森南線	私部南3丁目5-18前道路	ゴミ収集日になると、歩道にゴミが置かれ、児童は白線を越えて歩いている	児童への交通安全教育の実施	学校	R4年度 対策済み
114	私部森南線	私部南3丁目1-1前道路	交差点に死角が多く、交通量も多い 1中生徒も通学する交差点のため小学生、中学生共に安全に通学できるように要望したい	白線の塗りなおし及びグリーンベルトの設置	交野市	R5年度 対策予定
115	私部森南線	向井田1丁目5前道路	歩道の白線が薄くなっており、道幅も狭いため車が歩道のエリアに入って通行している	白線の塗りなおし及びグリーンベルトの設置	交野市	R5年度 対策予定
116	私部春日線 私部郡津線	交野郵便局前交差点	歩車分離信号での斜め横断が目立つため	定期的な立哨を行う	交野警察署	R4年度 (対策中)
117	私部青山線 私部10号線	イセツドライ前横断歩道及びその付近(私部3丁目)	横断用の信号機がなく、児童の飛び出しによる事故が心配される。 また、横断歩道を渡り細い坂道いっぱいになり車が通行するため、危険。	定期的な立哨を行う 注意喚起看板(ターポリン)の設置	交野警察署 交野市	R4年度 (対策中) R4年度 対策済み
118	私部寺線	私部2丁目22 ファミリーマート交野私部店前 交差点	落合橋方向(南方)から北上する車が児童横断中にも関わらず強引に左折してくるため危険	定期的な立哨を行う 注意喚起看板(ターポリン)の張替え	交野警察署 交野市	R4年度 (対策中) R4年度 対策済み